

TTB-FHK-Newsletter 07/2023

Mit diesem komprimierten Überblick sollen die Taktisch-Technischen-Betriebsstellen (TTB) der Feuerwehren, Hilfsorganisationen und Katastrophenschutzbehörden über aktuelle Themen informiert werden.

Eine Weitergabe an den Endanwender, über die TTB-KVB, ist ausdrücklich erwünscht!

MS-Mobilitätsprotokollierung des Motorola Pagers TPG2200

Im TTB-FHK-Newsletter 04/2023 hatten wir über die Speicherung der MS-Mobilitätsprotokollierung der Motorola-Pager für maximal 5 Tage informiert.

Nach neuesten Erkenntnissen müssen wir diese Zeitspanne auf maximal 3 Tage herabsetzen.

Wir bitten daher, dass bei einem bekannt werden von Störungen, der Pager umgehend ausgeschaltet wird, sofern die Daten für eine Auswertung bzw. Fehleranalyse durch die AS BY sinnvoll erscheinen.

Ob eine Auswertung notwendig und sinnvoll ist, hängt vom konkreten Störfall ab und kann nach Störungsmeldung durch die TTB-ILS mit dem entsprechenden Formular über den bekannten Weg (AS BY Leitstelle, Ticket) mit der AS BY besprochen werden. Zum Auslesen der Logfiles mit Unterstützung der AS BY muss das betroffene Gerät im ausgeschalteten Zustand zur zuständigen TTB.

Audioprobleme mit SALT3 und Zubehörsysteme + HBC

In der Firmware 10.26-006 besteht ein Fehler bezüglich des NF Routings beim Betreiben eines MRTS mit einem Zubehörsystem und einem HBC.

Wird an einem SCG22 auf einer PEI-Schnittstelle ein Zubehör, worüber eingesprochen werden kann, und an der anderen PEI-Schnittstelle ein HBC betrieben, wird beim Auftasten am Zubehörsystem das Mikrofon des Zubehörsystems sowie ebenfalls das Mikrofon am HBC aktiv geschaltet. Beim SRG 3900 verhält es sich so: Wird über das Zubehörsystem aufgetastet, wird auch nur das Mikrofon am HBC aktiv geschaltet.

Der Fehler ist bei Selectric/Sepura bekannt und es wird an einer Lösung gearbeitet. Eventuell kann es über eine Anpassung von Parametern gelöst werden. Es wird hierzu weiterhin getestet. Sobald wir hierzu Neuigkeiten haben, werden wir entsprechend informieren.